


山佐 コイン返却ゴト

超ローコスト不正対策部品

M K P 1 7



M K P 1 7




ゴト行為により破損された払出口


セルやピアノ線などを使用し、投入したコインがクレジットセンサーを通過した後、返却口に落とし込むゴト行為を防止します。「MKP17」は下皿からの挿入経路を遮断し、悪質な当ゴト行為を未然に防止します。

※破損を防止できるものではありません

取付方法 両面テープで所定の位置に固定します。



取付け前



取付け後

対応機種 「鉄拳3rd」以外の山佐筐体全機種

特長 金型成形品のため、ジャストフィットします。
安価でゴトの未然防止が可能です。

注意事項 今後発売される全ての機種に対応できるとは限りません。

公安委員会届出済み

(一部届出書類が受理されない地域もあります。事前に販売会社に御確認して下さい。)

■お問い合わせは■

〒330-0852
埼玉県さいたま市大宮区大成町3-513-5F
株式会社 ジーティネット
TEL048(661)5533 FAX048(661)5535

■製造・販売■

有限会社 MKサポート
大阪府堺市堺区一条通 13-16 松利ビル 6F
TEL 072-226-2022 FAX 072-226-2024
<http://www.mksupport.jp>